



ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА

**ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЭКСПЕРТНО-  
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ  
ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

ЭП

[gati@cassida.ru](mailto:gati@cassida.ru)

Генеральному директору  
ООО «Компания Кассида Евразия»

Евграфову М. Д.

111020, г. Москва, 2-я ул.  
Синичкина, д. 9А, стр. 3, оф. 6

Направляем Вам отчет по результатам апробации автоматического детектора  
Cassida Quattro S, предоставленного в Экспертно-криминалистическую службу -

Приложение: на 2 л. 1 экз.

УТВЕРЖДАЮ

**Заключение по результатам апробации автоматического детектора банкнот Cassida Quattro S с аккумулятором, предоставленного в Экспертно-криминалистическую службу**

Апробация автоматического детектора банкнот Cassida Quattro S с аккумулятором, была проведена с целью определения подлинности в 4-х ориентациях банкнот (билетов Банка России) по 4-м машиночитаемым признакам, а также выявление и распознавание образцов фальшивых банкнот, имеющих в распоряжении ЭКС -

**Образцы полиграфической продукции, используемые для апробации:**

-подлинные и поддельные денежные билеты Банка России;

**Результаты апробации**

При изучении и рассмотрении образцов подлинных и поддельных банкнот, используемых для апробации с помощью автоматического детектора банкнот Cassida Quattro S с аккумулятором, экспертами-криминалистами было проверено по 20 подлинных банкнот каждого номинала и 4 поддельные банкноты.

При проверке подлинных банкнот автоматическим детектором Cassida Quattro S, оборудование продемонстрировало высокую скорость обработки наличности, без сбоев и ошибок в определении номинала.

При проверке поддельных банкнот автоматического детектора банкнот Cassida Quattro S с аккумулятором, со 100% результатом отбраковал 4 поддельные банкноты во всех 4-х ориентациях. На индикаторе ЖК-экрана автоматического детектора Cassida Quattro S фиксируется причина отбракованной банкноты:

- 2 поддельных банкнот было отбраковано по коду ошибки «MG» (отсутствие магнитных свойств отдельных элементов банкноты);
- 1 поддельных банкнот было отбраковано по коду ошибки «UV» (фоновое свечение банкноты; не соответствие элементов люминесценции на банкноте);
- 1 поддельных банкнот было отбраковано по коду ошибки «IR» (несоответствие инфракрасному образу банкноты, нанесенному метамерными красками)

### **Итоги апробации и выводы**

Автоматический детектор банкнот Cassida Quattro S с аккумулятором, может быть рекомендован для использования в Центральном экспертно-криминалистическом таможенном управлении.

**Комиссия специалистов ЭКС -** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

*[Handwritten marks]*